

Studenten wissen alles besser... Gut, dass ihr jetzt so einen an der Backe habt

Beitrag von „Arndt“ vom 10. Februar 2016 um 12:55

[Zitat von T-Kai](#)

Hi, ich hab eine automatische LWR also Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht. Die Steckverbindungen habe ich überprüft und sogar mit Kontaktspray bearbeitet, leider auch ohne Erfolg.

Ich hab bereits ein Steuergerät bestellt und hoffe, dass sich damit das Problem lösen lässt.

LWR = Leuchtweitenregulierung und Kurvenlicht sind 2 verschiedene Sachen.

Wenn ich mich recht erinnere, dann gab es das Xenon mit Kurvenlicht noch gar nicht beim Vor-Facelift.