

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „vettex“ vom 10. Februar 2016 um 15:30

Kann mir jemand sagen ob da irgend ein Gateway neu codiert werden muss? Bzw woran ich das erkenne?

Gruß Stefan