

Schleifgeräusch Klimabedienteil bei Linkskurve

Beitrag von „macko“ vom 10. Februar 2016 um 17:47

Servus,

soweit ich mich recht erinnere, ist im Klimabedienteil ein Lüfter drin. Ob der aber das Geräusch erzeugen kann? Evtl kommt das Geräusch ja von einem dahinter liegenden Lüftungskanal.

Das zerlegte Klimabedienteil siehst du hier:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...Klimabedienteil>

Gruss

Marco