

Kühlwasser hält keine Temperatur sinkt auf 70°C

Beitrag von „Bebo“ vom 11. Februar 2016 um 19:36

So ich melde mich zurück. Problem ist nach wievor
Thermostat haben wir geprüft, ist geschlossen, macht aber auch nicht im kochendem Wasser
auf???

Kann es sein, dass dies dazu auch druck benötigt??

Die undichte Stelle haben wir gefunden, war eine Dichtung bei einer Verbindung zum
Wärmetauscher siehe Fotos.

Zuvor hatten wir das Kühlsystem abgedrückt, man konnte aber keinen Druckverlust feststellen.
Nur, dass es an dieser Stelle leicht heraus getropft hat. Siehe Foto

Als wir danach alles wieder aufgefüllt und entlüftet haben, ist die Temperatur auch nach über
15min auf Minimum stehen geblieben. Wir hatten dann den Deckel des Ausgleichsbehälter
montiert und die Anzeige ist förmlich auf 90°C gesprungen.

So nun zu meiner Frage, was hat dies mit der Temperatur zu tun, ob genügend Druck im
System ist??

Vlt Hilft ein neuer Deckel bzw. eine andere Farbe etwas?? Aktuell habe ich einen blauen.

Grüße