

? Kraftstoffdruckregelung unterschritten ?

Beitrag von „Moody7L“ vom 16. Februar 2016 um 12:39

Hallo Experten ,

Neulich auf der Heimfahrt nach der Spätschicht während eines Überholvorganges (also Volllast) Piepte mein Dicker und zeigte mir " Motorstörung-Werkstatt "an .

Er lief dann auch nur noch knappe Hundert Km/h. Nach einem Neustart war der Fehler weg und alles lief wieder normal . Heute tauchte der Fehler allerdings das zweite Mal auf . Wieder unter Volllast .

Beim Auslesen des Fehlerspeichers wurde " Kraftstoffdruckregelung unterschritten" angezeigt . Hat jemand einen konkreten Hinweis um welches Bauteil es sich handeln kann das den Fehler auslöst , oder steht eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Auswahl.

Die einzige Parallele die mir noch einfällt ist das es an beiden Tagen an dem der Fehler auftrat , es recht kalt war . Also leichter Frost . Ansonsten war das Auto bereits warm gefahren und es ist keine unregelmässigkeit zu bemerken .

Verbrauch , Fahreigenschaft , Leistung alles Okay .

Vielleicht hat ja Jemand eine Idee .

MfG Bastian