

Hilfe, Lambdawert geringfügig erhöht. Weis jemand was?

Beitrag von „betonmass“ vom 18. Februar 2016 um 13:40

Dann hilft nur die Undichtigkeit suchen. Evtl. Undichtigkeit ab Krümmer bis Sonde?
Unterdruckschläuche in Richtung Ansaugtrakt!