

Hilfe, Lambdawert geringfügig erhöht. Weis jemand was?

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 19. Februar 2016 um 19:44

Also Carport hat folgendes ausgelesen:

Fehler

16805 - P0421 Vorkatalysator, Bank 1

oberer Grenzwert überschritten, sporadisch

17819 - P1411 Bank2,Sekundärluftsystem

unterer Grenzwert unterschritten, sporadisch

16684 - P0300 Verbrennungsaussetzer erkannt

oberer Grenzwert überschritten, sporadisch

16815 - P0431 Vorkatalysator, Bank 2

oberer Grenzwert überschritten, sporadisch

16691 - P0307 Zylinder 7

oberer Grenzwert überschritten, sporadisch

16690 - P0306 Zylinder 6

oberer Grenzwert überschritten, sporadisch

16688 - P0304 Zylinder 4

oberer Grenzwert überschritten, sporadisch

16689 - P0305 Zylinder 5

oberer Grenzwert überschritten, sporadisch

17831 - P1423 Bank1,Sekundärluftsystem

unterer Grenzwert unterschritten, sporadisch

Was für "Grenzwerte" sind denn da gemeint???