

Touareg-Neuling hat Frage wegen RDKS

Beitrag von „macko“ vom 21. Februar 2016 um 09:13

Servus kitetec,

hab Deinen Beitrag mal hierher verschoben, da es bei Dir vermutlich das gleiche Problem ist.

Ab dem Facelift werden andere Sensoren benötigt.

Gruss

Marco