

# **Betrieb Standheizung / Zuheizer bei betriebswarmem Motor**

**Beitrag von „PeRo“ vom 26. Februar 2016 um 20:42**

Der Vollständigkeit halber auch in diesem Fred die Lösung des Problems:

durch einen defekten Thermostat lief der Motor permanent mit großem Kühlkreislauf und erreichte die Abschalttemperatur des Zuheizers (88 °C Kühlwassertemperatur) nicht.

Jetzt wird der Motor wieder über 90 ° warm und der Zuheizer wird abgeschaltet.

Viele Grüße

Peter