

Kühlwasser hält keine Temperatur sinkt auf 70°C

Beitrag von „Hoba“ vom 26. Februar 2016 um 22:19

Zitat von Bebo

Hier vlt hilft dir das Bild.
Hast du auch schon das Hauptthermostat getauscht?
Grüße

Hallo Bebo,
Danke -:)

Bis jetzt hab ich noch nichts getauscht. Bei mir geht die Temperatur im Stand dann auch nach langer Zeit bis 90 Grad rauf , Aber beim Fahren sofort wieder runter im 70 Bereich.
Öltemperatur kommt auch nicht über das erste Drittel.
Was hat der Austauschthermostat ca gekostet ?

Ich habe ja den V10: Falls es bei mir der Hauptthermostat sein sollte, eine ganz blöde Frage...
Wie geht der Keilrippenriemen davor ab . Nur Außenvielzahl und Spannen ; oder ist da noch eine Konterschraube oder sowas ?

Gibt es noch irgend etwas besonderes beim Kühlwasser auffüllen wegen der Entlüftung zu beachten ?