

# Kühlwasser hält keine Temperatur sinkt auf 70°C

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 27. Februar 2016 um 06:06

Ist das hier ein Spezialisten Treffen ?

Hauptthermostat?

Gibt es auch ein Neben Thermostat?

Keilrippenriemen?

und von 2 !!! Zusatz Wasserpumpen habt ihr auch nie was gehört .....?

Bringt die Kiste doch einfach in die Werkstatt und lasst das machen, weil aus V10 Besitzer wird es es noch viel schlimmer treffen ( zB.: 2 neue Zahnriemen bei 90.000 km usw. ).....

Und ein ganz heißer Tipp: Besorgt Euch als Schrauber doch einfach mal die Reparatur Unterlagen und dazu noch ordentliches Werkzeug..... 🙌

MFG

VBC