

## V8 4.2 - Schaltsaugrohr / Saugrohrklappen

Beitrag von „eXtremeTK“ vom 27. Februar 2016 um 17:47

Moin Moin.

Die Linke Buche ging super raus.

Die Rechte Buchse ist zerbrochen. Problem dürfte nun werden, dass das Kunststoff auf Metall gepresst ist, man die Stellung nicht verändern darf und das es das gar nicht als Ersatzteil gibt.

Ein Feinmechaniker schaut es sich die kommenden Tage an, ob wir einen Adapter aus Alu oder Stahl anfertigen können.

Ist also nicht ganz so gut gelaufen wie gedacht...

beste grüsse

tobias