

Kühlwasser hält keine Temperatur sinkt auf 70°C

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 27. Februar 2016 um 18:09

Zitat von Hoba

Hallo Bebo,
Danke Dir -:)

Bei dem Spannriemen dachte ich, dass es da eventuell noch irgend eine Sicherungsschraube oder z. B. einen Fixierstift etc. gab. -:)

Also Noch einmal der V10 hat keine Keilriemen-Rippenriemen oder Zahnriemen alle Aggregate werden direkt angetrieben 