

Iphone6 verbindet sich nicht

Beitrag von „dominik111“ vom 3. März 2016 um 21:59

Servus zusammen,

ich habe mir jetzt nahezu alle Threads zum leidigen Thema iPhone /Bluetooth kompatibilität durchgelesen und bin jetzt noch weniger schlau als vorher 😊

Mein Touareg BJ 2009 hat eine Handyhalterung in der Mittelkonsole. Wenn ich am iPhone 6 Bluetooth einschalte und dann via Lenkrad nach "Geräten" suche, zeigt es mir mein iPhone nicht an und auch das Handy findet keine Freisprecheinrichtung.

Bei wirklich allen anderen Autos mit denen ich das jemals probiert habe, hat es sofort funktioniert.

Bin ich zu doof, mach ich etwas falsch, was kann ich anders machen?

Vielen Dank für die Hilfe und das Verständnis für die Frage - habe den Touareg erst seit heute 😊