

Touareg, die 4. Dimension !

Beitrag von „macko“ vom 5. März 2016 um 17:43

[Zitat von Sittingbull](#)

...in der Regel Waschanlage...

Hi,

dann siehst Du auch den Grund dafür. In der Waschanlage wird die äußere Gummidichtung inkl. der Samtbeflockung im oberen Bereich nicht ausreichend mit Wasser gespült, so dass sich dort Salz und Schmutz halten kann.

Wenn ich meinen T wasche (niemals Waschanlage), achte ich immer darauf, dass eben diese Dichtung mit viel Wasser gereinigt wird.

Ich hatte dadurch noch nie verschmutzte Seitenscheiben, wie von Dir angesprochen.

Obgleich ich dieses Phänomen auch schon bei unseren 5ern und X3en in der Arbeit gesehen habe...;) Also ist es wohl nicht ein Problem, was nur den T betrifft.

Gruss
Marco