

# Touareg, die 4. Dimension !

Beitrag von „coala“ vom 6. März 2016 um 11:49

[Zitat von RJK](#)

[...] - das Heck verschmutzt durch geänderte Strömungsführung extrem stark [...] - die Steuerung der Klimaanlage scheint verändert zu sein, manchmal bläst sie für meinen Geschmack deutlich zu stark, ich kann aber noch nicht erkennen, unter welchen Bedingungen dies passiert [...]

Servus Rimbart,

das mit der Verschmutzung muss ich bestätigen, das ist echt hundsmiserabel gelöst und ein großer Rückschritt gegenüber dem Vor-FL 🙄 Die Lüftungssteuerung wurde in der Tat geändert, und zwar in der Hinsicht, dass nun deutlich mehr Luft an die Front- und Seitenscheibe(n) geblasen wird um - bei durch die Feuchtesensorik erkannter Betauungsgefahr - ein Beschlagen der Frontscheibe besser zu vermeiden. Das funktioniert auch gut, allerdings ist mir der Luftstrom bei gewissen Umgebungsbedingungen auch zu stark; das ist etwas unangenehm auf die Dauer in den Augen. Dauerhaft lösen lässt sich das nicht, auch nicht durch das Klimaprofil "sanft", da muss man bei Bedarf manuell die Lüfterstufe runter regeln.

Grüße  
Robert