

# Mal wieder Luftfederung / Fehlercode 01772 / G291

Beitrag von „Blanek“ vom 9. März 2016 um 19:53

Hallo,

ich habe das gleiche Problem mit meinem Luftfahrwerk.

Funktioniert einwandfrei ab und zu nach dem starten aber auch während der Fahrt bekomme ich immer wieder den Fehler

01772 g291 Signalleitung unplausibles Signal.

Relais 373 hab ich bereits getauscht.

Kompressor bringt laut VCDS 10.7 bar (G291 Druckspeicher)

Temperatur Sensor geht dabei bis 220 grad hoch wenn der Kompressor arbeitet.

Fahrzeughöhe

VL 123

VR 115

HL 116

HR 125

Ich hab hier schon alles mögliche durchgelesen.

Sollte ich als nächstes den ventilblock tauschen?

eine grundstellung des Fahrwerks bringt wahrscheinlich nicht?

Gruß

Blanek