

Kühlmittel tropft hintern linken Vorderreifen

Beitrag von „Hannes H.“ vom 16. März 2016 um 18:53

Der Ausgleichsbehälter ist vorne links oberhalb des Radkastens, von daher wird wohl in dem Bereich Kühlwasser austreten. Wie schauen denn die Leitungen aus? Sind die außen auch rötlich?

MfG

Hannes