

Kraftstofffilter wechseln beim VW Touareg Bj. 2006 3.0 V6 TDI

Beitrag von „macko“ vom 16. März 2016 um 19:49

[Zitat von yaandy](#)

...Laut Anleitung muss der Deckel abgeschraubt und der Filter ersetzt werden...

Servus,

tolle Anleitung, wenn das so genau beschrieben ist. 🍷

Verstehe nicht, wenn man keine Ahnung hat, warum man es nicht machen lässt! Der Filter allein kostet schon 63€ netto, der Arbeitslohn dagegen läppische 24€. Dafür das Risiko eines CR Pumpenschadens zu riskieren... Naja, jeder wie er meint.

Just my 2 cent

Marco