

Touareg v10 leistungsverlust fährt nur 80 kmh

Beitrag von „manni88“ vom 17. März 2016 um 20:31

Hallo

Habe einen touareg v10 (AYH) er hat anfangs Leistung bis ca 80 kmh dann riegelt er ab esp Lampe blinkt kurz(sicherlich notlauf), wenn ich dann anhalte und losfahren möchte hat er gar keine Leistung man kommt kaum vom Fleck.

Wenn ich den Motor ausmache und wieder neu starte geht er wieder normal bis 80kmh Un riegelt wieder ab.

im fehlerspeicher steht

16619 ladedruckregelung regelgrenze unterschritten

P0235-000-