

Touareg V10 Bj. 2005 ruckeln beim Beschleunigen

Beitrag von „tigre14“ vom 21. März 2016 um 17:03

Fehler ist gefunden es waren die Dieselfilter die anscheinend derart verschmutzt waren das es zum Ruckeln kam unter Last.

Danke