

Kühlmittel tropft hintern linken Vorderreifen

Beitrag von „amigo2507“ vom 24. März 2016 um 17:57

Nachdem ich die Verkleidung entfernt habe, war das Problem schnell klar. Es waren zwei Schlauchbinder, die im Laufe der Jahre etwas nachgelassen und rostig waren. Es laufen hier wirklich zwei Kühlkreislaufleitungen durch.

Gruß Stefan