

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „matzege“ vom 25. März 2016 um 17:48

Hallo,

Fehler wurde lokalisiert. Ist ein sporadisch klemmender Bremsattel vorne links für verantwortlich ...:(

Nr. drei in 8Wochen. Kann ich vorne rechts wohl auch gleich mit neu machen. Naja wenigstens weiß ich nun was defekt ist.

schöne Ostern