

Kühlmittel tropft hintern linken Vorderreifen

Beitrag von „Hannes H.“ vom 28. März 2016 um 15:17

[Zitat von Darragh](#)

Hallo Hannes

Der Ausgleichbehälter ist meines Erachtens rechts verbaut...

Links unter dem Radhaus Kasten befindet sich meiner Meinung nach nur die Kühlwasserschläuche für den Zuheizler, respektive der Standheizung.

Hier sollte die Undichte auch zu finden sein.

Stimmt, da hast du recht... war wohl wieder mal in Gedanken bei meinem Audi, dort ist er links, beim Touareg ist er rechts, noch dazu komplett schwarz, sodass man nicht sieht wie viel Kühlwasser drin ist.

Ebenso ist, wie du schreibst, rechts der Zuheizler bzw. Standheizler verbaut und der hängt natürlich auch am Kühlkreislauf.

MfG

Hannes