

# Spiegelverstellung Fahrerseite

**Beitrag von „fetter-diesel“ vom 28. März 2016 um 19:56**

Moin an meinem T1 (04) hat sich die E-Verstellung Verabschiedet nur die Fahrerseite!  
Getestet habe ich die Leitung vom Spiegel zu Stg. ist OK  
Wenn ich fremdstrom auf den Stellmotor gebe ist der auch OK  
Die Leitung vom Stellknopf zum Stg. ist OK  
Jetzt habe ich keine Idee mehr außer dem austausch des Tür Stg.