

# **Fehler P0299 / Vorglühsymbol blinkt / Motorstörung bleibt jetzt an / T1-2.5 tdi R5**

**Beitrag von „Hartl“ vom 29. März 2016 um 20:59**

... Turbolader, geringer Ladedruck!

SG