

# Service-Intervall - Diskrepanz zwischen Code und Händlerangabe

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 30. März 2016 um 09:27

[Zitat von Hannes H.](#)

Die in Europa ausgelieferten Modelle werden alle mit LL-Service verkauft. Allerdings wurde der Touareg ja in Marokko zugelassen, das gilt bei VW als Heissland, und liefert anscheinend kein Modell mit LL aus. Die 10tkm kommen mir jetzt etwas kurz vor, daher die Frage ob der Wagen nun so neu ist, dass er noch nie beim Ölwechsel war, oder ob da bereits ein Wechsel vorgenommen wurde und so ev. bei der Servicerückstellung ein Fehler passiert sein könnte.

MfG

Hannes

Hallo Hannes,

falls bei Dir Longlife gleichbedeutend mit 2 Jahren ist, kannst Du dies beim 7P vergessen. Oelwechsel und Serviceintervall sind 2 verschiedene Schuhe.

Gruß

Hannes