

# Abgaswarnlampe leuchtet trotz neuer Saugrohrklappen/Stellmotoren

Beitrag von „maddogx1“ vom 31. März 2016 um 11:22

Guten Morgen,

Am Montag habe ich in der Werkstatt wo ich die Saugrohrklappen / Stellmotoren habe einbauen lassen

einen Termin zum Auslesen des Fehlerspeichers.

Ich war jedoch heute Morgen in der Werkstatt eines Bekannten und der hat den Fehlerspeicher mal mit einem HELLA GUTMANN Gerät ausgelesen.

Hier das Resultat:

Fehlercode: P2020

Saugrohrklappensensor 2

- Signal unplausibel

Zusatzinfo vom Steuergerät zum Fehlercode P2020

- mechanischer Fehler

- Fehler permanent

- Fehlercode-Lampe trotz Fehlercode angesteuert

Funktion:

Der Sensor erfasst die Stellung der Saugrohrklappe.

Dieses Signal verwendet die Klappensteuerung für einen

Soll-Ist-Vergleich.

Nun hatte ich ja vor dem Einbau der Teile bei VW mit VCDS den Fehlerspeicher auslesen lassen und den Fehlercode

"8213 3 P2015 Geber Saugrohrklappenstellung/Luftstromsteuerung unplausibles Signal (mechanischer Fehler sporadisch)"

Ich kann mir aber keinen Reim darauf machen was jetzt der eigentliche Unterschied zwischen den Fehlercodes

P2015 und P2020 ist.

Für mich hört sich das gleich an

Hat da einer einen Tipp oder eine Erklärung.

Gruss Ulli