

Vorderes Differenzialgetriebe

Beitrag von „Hartl“ vom 31. März 2016 um 22:46

Mein Differential hat auf der linken Seite über 1,2 mm Spiel in der Höhe und gibt unter Belastung böse Geräusche von sich. 😞

Laut des 😄 sei das für das Alter und Laufleistung "normal" , die hatten angeblich nur 0,8 mm gemessen.