

R5 TDI - schlechtes Startverhalten nach Benutzung der Standheizung

Beitrag von „Darragh“ vom 8. April 2016 um 08:40

Hallo Kai

Zu 1:

Kontrollier mal, ob im Bedienpaneel am Dachhimmel deine Lüftung auf Umluft, oder auf Heizen eingestellt ist.

Zu 2:

Wurde in der Vergangenheit die hintere Batterie durch eine andere, leistungsstärkere oder -schwächere ersetzt und diese nicht codiert?

Sollte das der Fall sein, so kann es sein, dass wenn die hintere Batterie schwächelt, beim einschalten der Zündung diese der vorderen Batterie den zum Starten benötigten Strom entzieht.