

Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

Beitrag von „Klaus2908“ vom 8. April 2016 um 20:28

Hallo zusammen!

Mein Fahrersitz, elektrisch, hat eine latente Potenzschwäche.

Die Sitzlehne verstellt sich nach hinten. So alle 1 bis 2 Std stelle ich die Lehne wieder hoch.

Ich war damit in der Werkstatt.. Und jetzt kommts: die schauen sich das nicht mal an! Es gibt die Aussage von VW, dass das verstellen beim ein und aussteigen passiert.

Ich soll mich Zitat: irgendwo im Internet an VW wenden..

Der absolute Hammer..

Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt?

Merci klaus