

# Hilfe benötigt.....3.0 V6 TDI

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 8. April 2016 um 21:04

[Zitat von Rudi63](#)

Update....

der Dicke ist wieder flott...

es war wirklich nur der Anlasser....

400 Euronen und soweit alles gut

Und jetzt kommt es, der war Herstellungsdatum Februar 2014.....Made in China....

Die Werkstatt hat mich darauf hingewiesen, das eventuell was mit Startelektronik nicht in Ordnung ist und der Anlasser dadurch nicht ausspurt. Gibt's sowas oder kann ich das bei " Made in China" belassen?

Der neue ist von Bosch, hab ich irgendwie mehr Vertrauen dazu.....

Alles anzeigen

Nun rate mal wo Bosch seine Teile herbekommt 