

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Janni“ vom 11. April 2016 um 09:54

Kurze Rückmeldung: Das FW Update hat beim EOS BJ2009 auch funktioniert. Das Navi hatte sich zuvor aufgehängt, selbst mit einem Reset war nix zu machen.