

Störung RNS 510

Beitrag von „Barni12“ vom 13. April 2016 um 08:55

Hallo an alle,
seit Januar haben wir nun unseren Touareg und sind sehr zufrieden.
In letzter Zeit kommt es allerdings vor, das beim einsteigen schon Geräusche auf den Lautsprecher zu hören sind (hört sich wie Signale vom Can-Bus an ???).
Wenn die RFK an geht, hat man auch hier auf dem Bild zittern.
Touareg 3L Diesel BJ2009 RNS 510 Dynaudio SW-Version 1202
Hat jemand so etwas schon gehabt und kann mir Rat geben ??
Der Fehler ist nicht immer.

Grüße
Marcus