

Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links , elektrischer Fehler im Stromkreis

Beitrag von „V8Fahrer“ vom 13. April 2016 um 10:59

Hole das Thema mal hoch

habe das selbe Problem

bei VW sagt man mir da müsste der ganze Dämpfer getauscht werden.

ehemaliger Mitarbeiter sagt da wäre angeblich ein Ventil drin was man tauschen könnte

Kann da wer weiterhelfen ?

mfg