

Ölverlust zwischen den Zylinderbänken

Beitrag von „Hartl“ vom 15. April 2016 um 19:50

Nachdem ich nochmals einen halben Liter Öl herausgesaut hatte, habe ich das Auto vorerst mal außer Gefecht gesetzt.

Soweit man das erkennen konnte, sind auf jeden fall die beiden Ventildeckeldichtungen innen/hinten durch.

Das Ölfiltergehäuse/Ölkühler habe ich noch zusätzlich in Verdacht.