

# Strenge Lenkung

**Beitrag von „T-King“ vom 17. April 2016 um 13:14**

Hallo ihr zwei, danke für eure Antworten. Der Fehler wurde gefunden. Nach dem Wechsel vom Simmerring (Getriebe musste dafür demontiert werden) wurde eine Steckerverbindung zur Servounterstützung beim R5 wieder eingesteckt. Diese war jedoch (nach über 11 Jahren) brüchig und hat so nicht mehr funktioniert. Der Freundliche hatte jedoch immer behauptet das alles bestens sei und die Lenkung halt so streng funktioniere...nun hat er sich entschuldigt und den Stecker kostenlos ersetzt. Und siehe da - nun funktioniert alles wieder wie vor dem Wechsel vom Simmerring. Einen schönen Sonntag, T-King