

Aussetzer beim beschleunigen r 5 tdi

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 18. April 2016 um 12:48

Hallo Marco,
das liest sich nach Marder.
Überprüf die Leitungen und Schläuche auf Beschädigungen.

Gruß

Hannes