

# Wummerndes Geräusch bei Klima- Betrieb

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 22. April 2016 um 07:24

Hi Stephan,

ja, das hab ich mittlerweile auch schon so gut es ging.

Mir ist nur aufgefallen, dass eben im Lüfter sich schon noch Sand befindet, aber nur wenig Ablagerung.

Da bin ich mir eben nicht sicher, ob das evtl. wirklich so viel ausmacht, dass der dann unrund läuft. An den grossen kommt man ja noch relativ gut dran, was bei dem kleineren Lüfter, der weiter unten sitzt, schon ne Herausforderung wird.

Ich war schon am überlegen, ob sich der Aufwand evtl. lohnt, die Lüfterzarge auszubauen, um sie zu reinigen. Aber ich hoffe, dass das anders lösbar wird bzw. sich durch gelegentliches fahren im (starken) Regen von alleine löst.

Danke fürs mitdenken!

Gruss