

Vorderachsdifferenzial defekt - Lager ok, Triebsatz "gefressen" - nicht lieferbar

Beitrag von „Snowman24“ vom 22. April 2016 um 09:00

Guten Morgen,

danke Dir Gerhard.

Was jetzt komisch ist, eine Privatperson bietet in der "Bucht" ein VA-Diff (Kennbuchstabe E), welches jedoch ganz sicher in einem T. mit dem V8 AXQ-Motor verbaut war.

Vor einer halben Stunde habe ich von VW einen Rückruf erhalten mit der Aussage, der T. war mit dieser Motorisierung nicht für den deutschen Markt bestimmt, sondern für die USA. Hier soll ich mich an VW in den USA wenden, da ich in Deutschland nicht viel Erfolg haben werde.

Was ist denn hier nur los?

Grüße

Marcus