

Zufriedenheit mit Modelljahr 2005

Beitrag von „TouaV10“ vom 8. Februar 2005 um 20:25

Bisher ist alles ok mit dem Dicken, wenn nicht zwei Sachen mit ärgern würden...

1. Ich habe die universelle Handyvorbereitung. Jetzt die Schale mit dem Nokia 6230 eingesetzt. Telefon wird zwar registriert, aber als nicht aktiv ausgewiesen. Keine Verbindung, keine Funktion, kein Laden. Werkstatt hat keine Ahnung...

2. Für ein Fahrzeug im Oberklassen Segment (V10) ist das Navi vorsintflutlich. Es fehlen die Hausnummern (es gibt nur ein grobes Raster) es fehlt Europa (noch nicht einmal die wesentlichen Strassen). Das alles hat mein 5er BMW, 3 Jahre alt, bereits als Standard mit der Navi-Software. Zudem, trotz neuester CD, fehlen Strassen, die bereits seit einem Jahr in der BMW-Software enthalten sind

Davon abgesehen - ein Traumauto auch Dank dem wunderbaren V10... :  