

Quitschen hinten links

Beitrag von „matthias08“ vom 25. April 2016 um 16:37

Hallo Zusammen,

habe bei meinem T1 ein unangenehmes "Quitschen" hinten links (T1 V8 , 2006 , Luftfederung

Aber jetzt aufgepasst:

nur wenn's warm ist- den ganzen Winter über war's ruhig

Letzte Woche bei Temperaturen über 20 Grad gings wieder los

heute Morgen hab ich die Scheiben freigekratzt (-2) -KEIN QUITSCHEN!!! 

Jetzt meine Frage:

Konstruiere ich da einen Zusammenhang , oder hat jemand etwas ähnliches beobachtet?

Freue mich über Feedback

Matthias