

V8 tdi brummen bei 1400 bis 1800 Umin

Beitrag von „MBT“ vom 25. April 2016 um 17:37

Hallo zusammen

Habe seit 2 Wochen einen T2 4.2 Tdi.

Mir ist aufgefallen das der T2 beim fahren zwischen 1400 und 1800 U/min manchmal brummt.

Am besten fällt es auf wenn man ganz sanft beschleunigt zwischen 40kmh und 90 kmh.

Im Stand hört man dieses Geräusch nicht.

Hatt jemand hier auch so ein Geräusch?

Gruss MBT