

Nachrüstung Xenon und elektr. Heckklappe

Beitrag von „berti7p“ vom 25. April 2016 um 21:01

Ich möchte euch natürlich nicht vorenthalten, dass sich was Gravierendes an der Front getan hat.

Mein "Basismodell" ging zurück an den Händler. Ich ließ original PDC nachrüsten, was aber nur akustisch und nicht visuell am RNS funktionierte.

Außerdem lackierte er die schwarzen Sensoren nicht und baute sie auch noch schief ein. Furchtbar.

Der Overkill war aber nach nun ca. 1000km Ölaustritt beim "Kurbelkettengehäuse also quasi Motor-Getriebe-Übergang).

Es soll laut VW nur bei jedem 10ten vorkommen und auch nicht bei jedem repariert werden müssen, bei mir jedoch war klar, dass ich in ein bis zwei Jahren

keine HU mehr bekommen würde. Abgesehen davon will der Freundliche ca. 4.500,-€. Der Händler hätte sich mit der Hälfte beteiligt.

Sicher nicht, retour damit und nun auf der Suche nach einem neuen gebrauchten TII.

Auch wurden mir von einem spezialisierten Meister für Touaregs bestätigt, was ihr mir auch schon ans Herz gelegt habt, bissl noch sparen, suchen und einen mit Xenon nehmen.

Das heißt, ich werde dem tollen Forum natürlich erhalten bleiben, mit welchem Auto weiß ich noch nicht, aber ein T2 wird's in jedem Fall. Davon lass ich mich nicht abbringen.