

Keine Bluetooth Verbindung mit iPhone 5 möglich

Beitrag von „Thomas565“ vom 26. April 2016 um 21:10

Hallo,

kann bei meinem L7 Bj. 2006 keine Verbindung zur Freisprecheinrichtung mit Bluetooth zum iPhone 5s herstellen.

Hat jemand einen Tip für mich?