

# RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „heland“ vom 27. April 2016 um 22:13

[Zitat von mark1](#)

Das klingt mir nach einem Geräte- bzw. Festplattenproblem...ich würde zuerst versuchen, eine Fw 1xxx oder 2xxx aufzuspielen, das formatiert die Platte auf die alten zwei Partitionen.

Alternativ auf ssd umrüsten...

Gruss

Mark

Habe schon eine alte Firmware versucht aufzuspielen... ..leider ohne Erfolg.

Wie rüstet man denn auf SSD um (Anleitung)??? Was würde das bringen? Liegen denn alle Informationen des Betriebssystems auf der Festplatte und bootet denn das System mit einer "blanken", neuen Festplatte?

Hab noch in kein Navigationsgerät reingeschaut. Ist das eine normale 80GB HDD 2.5"?

Gruß

Andreas