

Keyless türen und Motor starten geht nicht

Beitrag von „Mrs poc“ vom 28. April 2016 um 17:53

Hallo Hansen V10,

hatte grade in einem anderen Threat geantwortet.

In der regel kann ich bei Problemen mit dem Kessy (Wasserschaden, Kessy teil defekt etc) weiterhelfen.

Wenn der Keyless Bereich nicht geht wird in der Regel auch der Fehler :

00003 - Steuergerät

012 - elektrischer Fehler im Stromkreis

im Steuergerät 25 abgelegt. Auch wenn es Probleme mit einem Griff oder den Antennen gibt erscheinen in der Regel auch hier die expliziten Fehler.

Das so gar nichts abgelegt wird ist sehr eigenartig.

Müsste mir das Steuergerät mal anschauen, evtl. fällt mir was auf. Ein Austausch des Kessy Steuergerätes wäre aber auch problemlos möglich.

Der T-Reg hat einige Antennen, einmal in der Mittelkonsole vor dem Becherhaltern, dann zwei in der Heckschürze, einen Beim Reserverad und ich glaube auch noch eine hinten im Fahrgastraum... das weiss ich aber nicht genau.

Schreib mich an , dann gebe ich dir gerne meine Telefonnummer.

gruß Lutz