

Kurvenlicht bewegt sich während der Fahrt nicht

Beitrag von „Drechselmeyer“ vom 2. Mai 2016 um 15:48

Hallo

habe leider keinen Erfolg gehabt.

Habe den Fahrlichtschalter auf Auto und auf Abblendlicht gehabt und die Untersetzung auf Low. Das Fahrzeug hat gestanden bei Lenkeinschlag haben sich die Linsen kein mm bewegt.

Habe dann nochmal Fehlerspeicher ausgelesen, war nichts hinterlegt. Beim Stellgliedtest sind die Linsen schön links und rechts ausgeschlagen wie sie sollen. Unter Messwertblöcke habe ich einen Punkt gefunden wo Stand " Cornering light deactivd" darüber stand in grün "Nein". Es deutet also nichts auf einen defekt hin aber während der Fahrt rühren Sie sich nicht. Hab schon gedacht es ist vielleicht so wenig das man es nicht merkt. Aber sie schwenken 15 Grad aus das müsste man doch merken. Und auf Low im Stand tut sich ja auch nichts.

Eine Sache ist mir noch aufgefallen, das Steuergerät ist auf 1286147 codiert bei dem Pop Up was bei VCDS aufgeht gibt es diese Codierung gar nicht. Sie müsste 1286275 für Xenon linkslenker Rest der Welt sein. Habe mal die andere Codierung versucht hat das Steuergerät auch angenommen aber geändert hat sich nichts außer das Ich eine Grundeinstellung machen musste. Das Problem bestand weiterhin also alles wieder zurück.

Weiß jemand Rat? Vielleicht eine ganz einfache Sache? Bedienungsfehler?

MFG: Drechselmeyer