

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Naico“ vom 6. Mai 2016 um 18:17

Hallo zusammen,

heute ist es auch mir passiert mit meinem T-Reg. Bollern beim fahren ab 30km/h..... kurz aufgebockt als ich zuhause war und siehe da - das mittellager ist wohl der verdächtige, da schlägt die welle unten gegen das Fahrzeug was das bollern wohl hervorruft.

Jetzt hab ich gelesen, dass man nicht zwingend die ganze Kardanwelle tauschen muss, sondern von Febi diesen Reperatursatz nehmen kann - erfahrung dazu? VW will natürlich gleich die ganze tauschen, 1300 € ...