

# **V8 tdi brummen bei 1400 bis 1800 Umin**

**Beitrag von „dandy07“ vom 8. Mai 2016 um 21:17**

Hallo MBT,

ich habe zwar zwei Zylinder in meinem T2FL weniger, aber bei mir brummt es auch in diesem Drehzahlbereich.

Man hört dieses Brummen nicht, wenn man vor dem Motor steht, aber im Innenraum und dort auch im Stand.

Da dieses Geräusch erst nach ca. 15.000km durch mich wahrgenommen wurde, habe ich die Werkstatt jetzt bei der ersten Inspektion darauf angesprochen.

Es wurde als normales Ansaugeräusch abgetan - sollte sich dies weiter verstärken, werde ich nochmal in der Werkstatt vorsprechen.

VG

Daniel